

# ご存知ですか?

# 住宅基礎コンクリートの ひび割れ

“早めの補修”がおすすめです!!

既存住宅の基礎には平均7本ものひび割れがあると言われています。住宅寿命を長くするには、基礎の「ひび割れ補修」は大切です。住宅において基礎コンクリートは、相当の重さを支える大切な役割を担っていますが、容易に取り替えのできない部位です。そのため、劣化の早期発見・早期対策は非常に重要です。

最悪の場合

『耐震性の著しい低下』や、



『家の傾き』を  
引き起こします。




## ひび割れがない状態




ひびのない状態であれば  
コンクリートは、数十年を  
かけてゆっくりと中性化  
します。



## ひび割れがある状態



ひび割れから雨水や  
大気中の炭酸ガスが侵入。  
内部鉄筋に錆が発生。  
※有筋の場合




!  
劣化し剥落した  
住宅基礎コンクリート部分

こうなると、基礎コンクリートの  
補修作業・費用も大変なことに…!



ひび割れが『ない状態』と同等の性能に戻す補修工法があります!



『国の仕様に則った確かな補修方法』  
基礎コンクリートの“ひび割れ”は、  
**注入ドーム工法**で解決!

詳しくは裏面を  
ご覧ください