

マンション

ライオンズマンション俵口貳番館 給湯器取替工事	生駒市
グランメゾン樋口 1階天井排水管改修工事	東大阪市
ヴェルジュール21 105号室排水管改修工事	藤井寺市
グランディア茨木春日 消火栓BOXラッキング工事	茨木市
シティハウス塚本 設備点検立会	大阪市
ディアハイム鴻池 402号流し台水栓取替工事	東大阪市
稲田香樹園 事務所台所水栓交換工事	八尾市
シティハウス塚本 511号室洗濯機排水不具合調査	大阪市
ルモンドオサカベ 受水槽漏水修理	八尾市
アベノグランドハイツ 台所水栓改良工事	大阪市
グランメール島野 406号室換気扇取替工事	東大阪市
サニーハイツ三番館 外部污水管修繕工事	大阪市
オークヒルズⅢ 3B浴室シャワー漏水修理	八尾市
(仮称)都島区中野町マンション新築工事	大阪市
(仮称)都島区中野町2丁目マンション新築工事	大阪市
(仮称)西区江戸堀3丁目マンション新築工事	大阪市
(仮称)中央区高津2丁目マンション新築工事	大阪市
岩井マンション 外部散水工事	大阪市
ヴェルヌーブソシア 103号室排水管改修工事	東大阪市
ルモンドオサカベ 貯水槽清掃作業	八尾市
プルミエール 貯水槽清掃作業	八尾市
恵美須西マンション 洗管作業	大阪市
江戸堀3丁目マンション 仮設材料納品	大阪市
ラグゼ広芝 201号室改修工事	吹田市
ヴェルジュール21 外部排水升補修工事	藤井寺市
ヴィルヌーブソシア 埋設污水管工事	東大阪市
アベノグランドハイツ 水栓取替工事	大阪市
ドミール布施 便器修理工事	東大阪市
日生ロイヤルマンション十三 配水管洗管作業	大阪市
グランドメゾン樋口 配管調査・高圧洗浄・汚泥引抜作業	東大阪市
南野マンション 配管調査及び高圧洗浄作業	東大阪市
南野マンション 排水管改修工事	東大阪市

ラグゼ広芝 603号室排水漏水調査	吹田市
グランドウール郷 205号室混合水栓取替工事	大和郡山市
KSマンション東花園 浴室排水トラップ取替工事	東大阪市
アベノグランド'ハイツ A302号室改修工事	大阪市
アベノグランド'ハイツ A403号室洗面台取替工事	大阪市
KGグリーンマンション 受水槽清掃工事	東大阪市
KGサウスマンション 受水槽清掃工事	東大阪市
KGサウスマンション ホールタップ取替工事	東大阪市
日生ロイヤル西中島 909号室漏水調査	大阪市
ソフィアモール 改修工事(器具修理工事)	八幡市
ソフィアモール 改修工事(便座修理工事)	八幡市
是空DOSHIN 漏水調査	大阪市
サチ東山本 503号室水栓取替工事	八尾市
サワハウス 2Fトイレ漏水修理工事	八尾市
コート塚本 排水管洗管作業	大阪市
日生ロイヤル塚本 配水管洗管作業	大阪市
グランウール郷 401号室天井扇取替工事	大和郡山市
アベニュー高津 排水管洗管作業	大阪市
日生プリンスパーク 排水管洗管作業	神戸市
日生プリンスパーク パイプファン取付水栓取替作業	神戸市
海老江マンション 消火水槽及び消火ポンプ点検	大阪市
アベノグランド'ハイツ A-201号室流しシンク'ツルバー取替工事	大阪市
ルモンド'オサカベ' 雨水・汚水・雑排水洗管作業	八尾市
コート西中島 705号室漏水対応工事	大阪市
日生ロイヤルマンション十三 303号室改装に伴う排水立管補修工事	大阪市
日生ロイヤルマンション十三 703号室流しトラップ取付工事	大阪市
ブブハウス 101号室トイレ他修理工事	東大阪市
ブブハウス 303号室給湯器取替工事	東大阪市
ルモンド'オサカベ'・プルミエール受水槽ラッキング工事	八尾市
ルモンド'オサカベ'・プルミエール受水槽塗装工事	八尾市
エクステント'藤戸' ゴミ置場改修工事に伴う設備工事	東大阪市
コート塚本 汚水桝改修工事	大阪市
日生ロイヤルマンション高津 2F排水立管入替工事	大阪市

コート十三 702号室電気温水器用トラップ取替工事

大阪市