

郵便局

住吉万代社宅 302号室修理調査工事	大阪市
住吉万代社宅 304号室給湯器取替工事	大阪市
天王寺郵便局 地下トイレ尿石洗浄工事	大阪市
夕陽丘郵政宿舎 212号室給排水改修工事	大阪市
大正北村郵便局 トイレ修理.洗浄管支持.給水管取替工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 105号室修理工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 108号室修理工事	大阪市
天王寺郵便局 4階男子トイレ和風便器詰まり修理工事	大阪市
南郵便局 4階天井排水管漏水修理工事	大阪市
南郵便局 2階男子手洗トラップ取替工事	大阪市
東郵便局 2・3階西女子水栓取替工事	大阪市
住吉万代社宅 排水管調査及び洗管作業	大阪市
大阪高麗橋郵便局 排水詰まり緊急対応工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 106号室給湯器取替工事	大阪市
阿倍野播磨郵政宿舎 307号室洗管作業	大阪市
住吉千駄社宅 2-103号室洗管作業	大阪市
平野郵便局 4階食堂厨房排水管改修工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 ホンパ室給水加圧ホンパ減圧弁修理工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 306号室給湯器取替工事	大阪市
郵政局(株)近畿支社 1階障害者トイレ修理工事	大阪市
北浜郵便局 1階障害者用WCフラッシュバルブ修繕工事	大阪市
西成郵便局 3階厨房排水詰まり洗管作業	大阪市
大阪南郵便局 地下駐車場排水管高圧栓洗浄作業	大阪市
大阪南郵便局 4簡保天井内漏水緊急仮補修工事	大阪市
東淀川郵便局 給湯器取替工事	大阪市
住吉万代社宅 101号室給湯器取替工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 ホンパ室給水加圧ホンパヘアリング.アキュムレーター修理	大阪市
西成郵便局 2階天井配管漏水に伴う配管取替工事	大阪市
住吉我孫子西社宅 301号室修理工事	大阪市
住吉千駄社宅 2-103号室修理工事	大阪市

住吉我孫子西社宅 201号室修理工事	大阪市
住之江郵便局 排水管詰まり洗管作業	大阪市
近畿支社 6階湯沸し室流し漏水修理工事	大阪市
住吉大領社宅 102号室トイレ漏水修理工事	大阪市
住吉郵便局 1階機械室排水漏水仮補修工事	大阪市
大阪南郵便局 4階かんぽサーバー室前排水漏水修理工事	大阪市
今里新今里郵便局 2階トイレ排水管詰り緊急洗管作業及び漏水修理	大阪市
天王寺郵便局 3階男子トイレ緊急漏水修理工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 504号室改修工事	大阪市
大阪南郵便局 屋上水道漏水修理	大阪市
住吉万代社宅 104号室給湯器取替工事	大阪市
大正小林郵便局 漏水調査	大阪市
天王寺六万體社宅 屋外汚水枡インバート改修工事	大阪市
生野郵便局 3階男子トイレ修理工事	大阪市
生野郵便局 2階集配営業事務室洗管作業	大阪市
大阪南郵便局 4階かんぽ天井内漏水排水改修工事	大阪市
大阪南郵便局 5階倉庫10漏水修理工事	大阪市
大阪南郵便局 4階かんぽサーバー室前漏水修理工事	大阪市
天王寺郵便局 各所便器詰まり調査工事	大阪市
大阪東郵便局 1階西側男子便所水栓取替工事	大阪市
住吉万代社宅 屋外排水改修工事.逆勾配改良工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 405号室修理工事	大阪市
天王寺郵便局 地下1階男子トイレ水栓取替工事	大阪市
天王寺郵便局 中2階男子トイレ水栓取替工事	大阪市
天王寺郵便局 2階男子.3階女子トイレ修理工事	大阪市
近畿支社 5階男子フラッシュバルブ取替工事	大阪市
近畿支社 2階男子トイレセンサー取替工事	大阪市
天王寺六万體社宅 121号室改修工事	大阪市
浪速大国郵便局 男子.女子トイレ排水管詰まり緊急洗管作業	大阪市
住吉第2社宅 1-301号室緊急洗管作業	大阪市
大阪東郵便局 4階局長室洗面台修理工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 405号室調査後修理工事	大阪市

東住吉郵便局 3階男子.女子トイレ緊急洗管・2階女子トイレ漏水調査	大阪市
西成郵便局 駐車場ダクト修理工事	大阪市
住吉万代社宅 405号室修理工事	大阪市
住之江郵便局 4階厨房給湯器取替工事	大阪市
住吉郵便局 地下1.2階機械室・倉庫排水漏水仮修理工事	大阪市
郵政上牧社宅 3-101号室緊急洗管及び調査	大阪市
阿倍野播磨社宅 404号室流し詰まり調査	大阪市
住之江郵便局 4階厨房給湯器取替工事	大阪市
近畿支社 3階男子便所フラッシュバルブ取替工事	大阪市
近畿支社 7階女子トイレ漏水修理工事	大阪市
近畿支社 2階男子トイレ漏水修理工事	大阪市
近畿支社 4階男子フラッシュバルブ取替工事	大阪市
大正郵便局 膨張タンク漏水修理工事	大阪市
大阪平野郵便局 2階トイレロータンク修理工事	大阪市
浪速郵便局 1階事務受付室空調機改修工事	大阪市
浪速郵便局 1階事務受付室空調工事に伴う給水止水止め工事	大阪市
東住吉郵便局 地下ファン点検作業	大阪市
住吉郵便局 1階トイレ天井配管漏水修理工事	大阪市
東成郵便局 外部1階分室樋修理工事	大阪市
東成郵便局 別館1階トイレ小便器修理工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 202号室入居前改修工事	大阪市
近畿支社 4階男子トイレ小便器洗管作業	大阪市
住吉万代社宅 504号室給湯器緊急取替工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 504号室洗管作業	大阪市
近畿支社 8階便所女子フラッシュバルブ取替工事	大阪市
近畿支社 6階男子便所フラッシュバルブ取替工事	大阪市
近畿支社 7階給湯室立水栓取替工事	大阪市
天王寺堂ヶ芝郵便局 洗面台.キッチン水栓修理工事	大阪市
大阪東郵便局本田分室 3階男子トイレ小便器センサー取替工事	大阪市
住吉万代社宅 102号室シャワー水栓取替工事	大阪市
住吉郵便局 1階機械室排水管漏水本修理工事	大阪市
大阪東郵便局 4階ウォータークーラー排水通管作業	大阪市

浪速郵便局 地下受水槽排水改修工事	大阪市
阿倍野播磨社宅 202号室前屋外汚水柵インバート改修工事	大阪市
住吉郵便局 1階男子トイレセンサー交換工事	大阪市
大阪東郵便局本田分室 屋上高架水槽改修及び清掃工事	大阪市
住吉万代社宅 304号室洗面台取替工事	大阪市
大阪東郵便局本田分室 地下駐車場格子集水柵清掃工事	大阪市