

## ビル

太閤木下建設(株)本社ビル 3F電気温水器取替工事	東大阪市
マルコマ(株)本社ビル 1Fトイレ改修工事	大阪市
アステイル京都ビル 5F女子トイレフラッシュバルブ漏水修理	京都市
日大和生ビル 連結送水管ラッキングドレン補修工事	大阪市
日大和生ビル 1F男子トイレ洗面排水管取替工事	大阪市
日大和生ビル 男子トイレ便器センサー取替工事	大阪市
光新星本社 3F湯沸し室取替工事	大東市
新大阪日大ビル 10F男子トイレ通管作業	大阪市
日生ビル東館 8Fトイレ排水管洗管及び改修工事	大阪市
日生ビル東館 電気室排水管入替及び会所改修工事	大阪市
長田平成ビル トイレ洗面器修理工事	東大阪市
四ツ橋日生ビル B101号室給気ファン点検改修工事	大阪市
日生ビル東館 8Fトイレ詰り排水管工事	大阪市
新大阪日大ビル 医誠会クリニック8階常務理事室保温工事	大阪市
アステイル京都ビル 2F女子トイレフラッシュバルブ漏水修理	京都市
アステイル京都ビル 7F男子トイレフラッシュバルブ漏水修理	京都市
オーパス1ビル 地下受水槽定位弁修理工事	大阪市
日生ビル東館 2～8F排水管露出工事	大阪市
四ツ橋日生ビル 汚水・排水管洗管作業	大阪市
四ツ橋日生ビル 流し台掃除口改修工事	大阪市
日生ビル 4F給水及び排水管工事	大阪市
日生ビル 4F小便器漏水修理工事	大阪市
四ツ橋日生ビル別館 消防点検不良箇所改善工事	大阪市
カサグランデ PS内加圧ポンプ設置工事	奈良市
長田平成ビル 屋外埋設排水管カメラ調査	東大阪市
西浦ビル 給水配管変更及び排水修理工事	四日市市
太閤木下建設(株)本社ビル 3F事務室流し台水栓修理工事	東大阪市
日生ビル東館パーキング 駐車場入替ダクト・電気工事	大阪市
日生ビル新館 1Fトイレ詰り通管工事	大阪市
新大阪日大ビル 地下トイレ緊急通管作業	大阪市

