

マンション

ディアハイム鴻池 受水槽ボールタップ取替工事	東大阪市
コート西中島 702号室電気温水器トラップ取替工事	大阪市
コート西中島 1002号室電気温水器トラップ取替工事	大阪市
コート十三 501号室電気温水器トラップ取替工事	大阪市
コート十三 203号室電気温水器トラップ取替工事	大阪市
ユニシオ西天満 2年点検補修工事	大阪市
高津2丁目マンション 雨水立樋緊急通管作業	大阪市
中野町2丁目マンション 下水取付管洗管作業	大阪市
新大阪フェアリーテール 1S405号室修理工事(流し洗面ミッドルゴ`取付)	大阪市
アベノグラウンドハイツ B301号室流しシングルレバー取替工事	大阪市
オークヒルズⅡ 103号室レンジフード取替工事	寝屋川市
コート西中島 1104号電気温水器トラップ交換工事	大阪市
コート淡路 505号室電気温水器トラップ取替工事	大阪市
日大ロイヤルマンション十三 202号室給湯管漏水修理工事	大阪市
日大ロイヤルマンション十三 202号室リフォーム工事	大阪市
コート西中島 揚水ポンプ改修工事	大阪市
西淀川区野里2丁目計画 新築工事	大阪市
淀川区十三本町2丁目計画 新築工事	大阪市
福島8丁目マンション 新築工事	大阪市
福島北通1丁目マンション 新築工事	大阪市
ピスケス花園 加圧ポンプ配管切回し再接続工事	東大阪市
コート西中島 605号電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
日生ロイヤル十三 903号室漏水修理工事	大阪市
コート淡路 407号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
瀧マンション 天井漏水修理工事	東大阪市
コート淡路 403号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート淡路 301号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート淡路 308号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート淡路 305号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート淡路 階段樋漏水修理工事	大阪市
日生ロイヤルマンション高津 全室排水管清掃工事	大阪市
日生ロイヤルマンション高津 807号室漏水工事	大阪市

コート西中島 802号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
日生ロイヤルマンション十三 排水ポンプ取替工事	大阪市
オークヒルズⅢ 1C洗面化粧台排水トラップ取替工事	八尾市
オークヒルズⅠ 201号室流しシングルレバー水栓取替工事	寝屋川市
オークヒルズⅠ 403号室流し水栓漏水修理及びペーパーホルダー取付工	寝屋川市
グリーンコープ鶴見 外部給水管漏水修理工事	大阪市
コープ野村 712号室改修工事	八尾市
コート西中島 230号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート西中島 1004号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
日生ロイヤルマンション高津 全室排水管清掃工事	大阪市
日生ロイヤル十三 202号室トイレ漏水修理工事	大阪市
シヤトレド・レスト 702号室通気改修工事	大阪市
ユニハイム吹田千里丘 105号室漏水修理工事	吹田市
ジャルダン上本町 30A漏水修理工事	大阪市
ファミリー吉村 外部排水管修理工事	東大阪市
ディアコート 外部駐車場アスファルト補修工事	東大阪市
コート西中島 1102号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート西中島 502号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
日生ロイヤルマンション高津 ゴミ庫内配会所(排水口)封鎖工事	大阪市
コート淡路 509号室耐火被覆除去工事	大阪市
紀寺ハイツ B棟バランス釜取替工事	奈良市
オークヒルズⅠ 受水槽漏水修理工事	八尾市
オークヒルズⅢ 共用部水栓取替工事	八尾市
ルネ・グランシャリオ 外部散水工事(灌水コンピューター)	大東市
サンライズ有 外部給水管漏水修理工事	大阪市
西大寺小坊町PJ ドレンスリーブカサ上げ工事	奈良市
サチ東山本 外部排水管洗管作業	八尾市
コート淡路 406号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート淡路 805号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート西中島 304号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート淡路 601号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
日生ロイヤル十三 903号室トイレ修理工事	大阪市
日生プリンスパーク 101号室退去時原状回復工事	神戸市

オークヒルズⅡ 201号室レンジフード取替工事	寝屋川市
オークヒルズⅠ 302号室トイレロータンク漏水修理工事	八尾市
ラグゼ高津 802号室洗濯パン音鳴り調査	大阪市
ラグゼ広芝 706号室洗面台排水漏水修理工事	吹田市
ユニハイム吹田千里丘 105号室漏水修理及び便器取替工事	吹田市
ユニハイム吹田千里丘 10年点検	吹田市
日生ロイヤル西中島 801号室バルコニー補修工事	大阪市
コート西中島 505号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
日大ロイヤル西中島 801号室バルコニードレン詰り改修工事	大阪市
コート淡路 401号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
セオラ学生寮 受水槽ボールタップ取替工事	八尾市
サンクレーム宮山 107号汚水桝補修工事	豊中市
コンフォール東花園 外部排水管改修工事	東大阪市
トルチェ 503号室トイレロータンク漏水修理工事	大阪市
ラグゼ広芝 706号室洗面台排水修理工事	吹田市
日生ロイヤルマンション十三 606号室漏水修理及び受水槽配管一部撤去	大阪市
コート十三 401号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
都島区都島北通1丁目M 配水管洗管作業	大阪市
コート塚本 602号室水漏れ調査及び修理工事	大阪市
日生ロイヤル十三マンション 202号室ユニットバス漏水修理工事	大阪市
コート十三 803号室電気温水器用トラップ取替工事	大阪市
コート西中島 904号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
ソフィアモール 緊急通管及び洗管作業	八幡市
日生ロイヤル高津 506号室便器詰り調査及び薬品洗浄	大阪市
グランメゾン樋口 1F店舗漏水修理工事	東大阪市
夕陽丘ハイツ 1F天井漏水修理工事	大阪市
オークヒルズ1 501号室洗面・流し水栓取替工事	八尾市
プルミエール 301号室流し混合栓取替工事	八尾市
日生ロイヤルマンション十三 101号室天井補修・排水縦管補修工事	大阪市
日生ロイヤル塚本 801・903号室排水詰り調査	大阪市
コート西中島 1003号室電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
日生ロイヤル高津 407号室便器詰り修理工事	大阪市
新大阪日大ビル 地下トイレ排水管改修工事	大阪市

