工場

大昇加工八尾工場　クリーンドライ取付工事	八尾市
大昇加工八尾工場　1F流し台改修及び便器改修工事	八尾市
(株)大運KRSF　雨水ポンプ取替及び側溝清掃工事	神戸市
田中ファスナー　1Fトイレ土間排水洗管作業	東大阪市
大和鋼球(株)　各所水回り修理工事	堺市
森脇基工　漏水修理工事	堺市
ナカヤ化学産業(株)　貯水槽及び高架水槽廻り改修工事	東大阪市
大昇加工八尾工場　1Fトイレ・クリーンドライ取付工事	八尾市
サントリー近江　スプリンクラーBOX修理工事	東近江市
(株)日新　1・2Fトイレ漏水修理工事	八尾市
大昇加工鶴見工場　休憩室水道漏水修理工事	大阪市
大昇加工諸口工場　2Fトイレ詰り修理及び洗管作業	大阪市
(株)コリス　受水槽高架水槽改修工事	大阪市
松村工芸丹波物流倉庫　トイレ改修工事	丹波市
松村工芸丹波物流倉庫　2F電温取付工事	丹波市
松村工芸丹波物流倉庫　消火補給水槽工事	丹波市
松村工芸丹波物流倉庫　タイル改修工事	丹波市