

# 26年度 施工実績

(順不同)

## 施設・店舗

トーヨータイヤ(株)南港営業所 給湯配管改修工事	大阪市
大西印刷 雨水側溝清掃工事	東大阪市
コーストビューサントピアプリーザ 受水槽塗装改修工事	洲本市
(有)アシスト 排水管改修工事	東大阪市
一栄会館 B1F給排水改修工事	大阪市
セオラ学生寮 シャワー水栓漏水修理	八尾市
アポロ南堀江保育園 給排水改修工事	大阪市
京橋立飲み屋 厨房水栓取付工事	大阪市
マーキュリー南森町 改修工事	大阪市
八尾隣保館 各所補修工事	八尾市
アンシャンテ 受水槽漏水修理工事	大阪市
大阪教育大付属平野小学校 鳥小屋撤去工事	大阪市
生駒市市民体育館 貯水槽清掃工事	生駒市
生駒市立総合公園体育館 貯水槽清掃工事	生駒市
物集女 厨房ダクトメンテナンス	奈良市
難波年金事務所 洗面器排水漏水修理工事	大阪市
八尾隣保館 洗面器水栓漏水修理工事	八尾市
八尾隣保館 汚物処理室SK水栓取替工事	八尾市
八尾隣保館 手洗器水栓漏水修理	八尾市
大東フードセンター 厨房給水栓分岐工事	大東市
八尾隣保館 外部保温ラッキング補修工事	八尾市
トーヨータイヤ(株)豊中営業所 1Fトイレ他改修工事	豊中市
八尾隣保館 1F食堂漏水修理工事	八尾市
函館市場 厨房混合水栓漏水修理工事	守口市
八尾市総合体育館 ピット内給水配管漏水仮補修工事	八尾市
八尾市総合体育館 ピット内配水管漏水修理工事	八尾市
東大阪市稲田新町 給水引替え工事	東大阪市
焼肉宝園 グリストラップ蓋鋼板製に取替工事	東大阪市
光新星2号館 食堂シングルバー水栓取替工事	大東市

光新星本社 女子トイレウォシュレット取替工事	大東市
光新星本社 湯沸室給湯器取替工事	大東市
物集女 インバーター設置工事(厨房換気ファン用)	奈良市
光新星本社 2F女子トイレ洗面器ポップアップ引き棒取替工事	大東市
八尾隣保館 1F厨房給湯管取替工事	八尾市
八尾隣保館 各所修繕工事	八尾市
モンキーバナナ 2Fトイレ詰り修理工事	生駒市
東洋基盤技術センター 給水及びエア配管増設工事	川西市
稲田香樹園 洗濯排水口(目皿付)取付・ハンディ掃除口取付工事	八尾市
ロイヤルホテル茨木製菓工場 洗面器排水改修工事	茨木市
東淀川淡路郵便局 和風便器他漏水及び水栓修理工事	大阪市
旭新森郵便局 漏水調査	大阪市
トーヨータイヤ豊中 手洗器漏水修理工事	豊中市
大阪府立枚方なぎさ高校 消火補給水槽外部補修工事	枚方市
サントハウス小阪 203号漏水調査修理工事	東大阪市
トルチェ 503号トイレロータンク・ウォシュレット取替工事	大阪市
トルチェ 503号浴室サーモ付シャワー水栓取替工事	大阪市
グランメールシマノ 1F店舗排水管補修工事	東大阪市