

## ビル

アステール京都ビル 汚水ポンプ取替工事	京都市
新大阪日大ビル 8F女子トイレ緊急通管作業	大阪市
太閤木下建設本社ビル 3F女子トイレ便所洗面水栓取替工事	東大阪市
長田平成ビル 外部排水管改修工事	東大阪市
ナカヤ化学産業(株)本社ビル 貯水槽清掃作業	東大阪市
新大阪日大ビル 共用ファン調査	大阪市
中大路ビル 貯水槽清掃工事	天理市
松尾ビル 貯水槽清掃工事	天理市
東田ビル 貯水槽清掃工事	天理市
松尾ビル 加圧ポンプ点検応急処置及び取替更新作業	天理市
新大阪日大ビル 屋上エアークリントリッパフィルター清掃作業	大阪市
四日市西浦ビル 6F女子トイレウォシュレット取替工事	四日市市
四日市西浦ビル 3F男子トイレ洋風便器詰り修理工事	四日市市
松尾ビル 電極棒取替更新工事	天理市
日生ビル東館 B1F土間コア抜き工事	大阪市
アステール京都ビル 6F男子トイレフラッシュバルブ漏水修理工事	京都市
四日市西浦ビル 各所設備補修工事	四日市市
四日市西浦ビル 空調ドレン管漏水修理工事	四日市市
四日市西浦ビル B1F消火ポンプ補修工事	四日市市
四日市西浦ビル 1Fリクシル女子トイレ洋風便器取替工事	四日市市
ダイヤル本社ビル トイレSK修理工事	東大阪市
昌和不動産ビル 2Fトイレウォシュレット修理工事	大阪市
新大阪日大ビル 地下トイレ通管作業	大阪市
新大阪日大ビル 地下店舗廊下漏水調査	大阪市
安土町イケガミビル B1Fポンプ室土間排水改修工事	大阪市
京橋ROOBO ゴミ置場マンホール通管作業	大阪市
四ツ橋日生ビル別館 受水槽・高架水槽改修工事	大阪市
新大阪日生ビル エントランス給水漏水修理工事	大阪市
四ツ橋日生ビル テナント排水管定期清掃作業	大阪市
東洋ゴム基盤技術センター 1F給水エア配管工事	川西市

東洋コム基盤技術センター 1F壁コア抜き工事	川西市
長田平成ビル 8F換気配管漏水修理工事	東大阪市
太閤木下建設本社ビル 加圧ポンプ不具合によるメンテナンス	東大阪市
日生ビル東館 5Fトイレ緊急通管作業	大阪市
新大阪日大ビル 電気室・機械室廊下調査養生	大阪市
コート淡路 707号電気温水器用トラップ交換工事	大阪市
コート淡路 受水槽止水及び清掃改修工事	大阪市
光新星5号館 2F食堂浄水器取替工事	大東市
光新星3号館 トイレ漏水修理工事	大東市

## トーエー設備株式会社

代表取締役 東田 吉博  
八尾市西高安町1丁目63-2

☎ 072-997-1080

fax 072-997-1192

(管工事業 知事・般-23 第136870)