

27年度 施工実績

(順不同)

施設・店舗

八尾隣保館 3F職員用トイレ洋便器取替工事	八尾市
大阪城東郵便局 1F女子トイレ詰り通管作業	大阪市
大阪旭郵便局 スプリンクラーバルブ取替工事	大阪市
スエヒロ食堂 トイレロータンク漏水調査	八尾市
東洋コム基盤技術センター 小便器通管作業	川西市
東洋コム基盤技術センター 2F排水管漏水修理工事	川西市
鶴見区放出東郵便局 洋風便器ホールタップ修理工事	大阪市
セオラ学生寮 シャワー水栓漏水修理工事	八尾市
フブハウス 受水槽清掃工事	東大阪市
関西国際学園枚方校 緊急排水詰り洗管作業	枚方市
(株)ファクトリー トイレウォシュレット取付工事	東大阪市
八尾隣保館 3Fデイナービス脱衣場換気扇取替工事	八尾市
セオラ学生寮 ユニット更新工事	八尾市
ブランドールK 外部バルブBOX改修工事	東大阪市
城東郵便局 B1F倉庫漏水修理工事	大阪市
城東郵便局 2F男子トイレ各所修理工事	大阪市
生駒市市民体育館 貯水槽清掃作業	生駒市
生駒市立総合公園体育館 貯水槽清掃作業	生駒市
山晃住宅 エアコン漏水修理工事	北葛城郡
光新星5号館 加圧ポンプ回り配管漏水修理工事	大東市
戎橋筋商店街 服屋漏水修理工事	大阪市
城東郵便局 2F集配室天井漏水修理工事	大阪市
城東郵便局 B1F男子トイレ排水詰り修理工事	大阪市
都島中通三 1F階段下掃除用流し水栓漏水修理工事	大阪市
東洋コム基盤技術センター 6F洋便器詰り修理工事	川西市
NSIスポーツクラブ鶴見 3Fトイレ給水管漏水修理工事	大阪市
リビングオアシス八尾 給水直圧工事	八尾市
中之島合同庁舎 7階男子便所トイレ便座取替工事	大阪市
大阪旭郵便局 地下駐車場スロープ排水柵改修他工事	大阪市

郵政局(株)近畿支社 1F女子トイレ詰り通管作業	大阪市
楠根東小学校 体育館男女トイレマンホール改修工事	東大阪市
東洋ゴム基盤技術センター 1F洋便器詰り修理工事	川西市
東洋ゴム基盤技術センター BMロール室給水管分岐工事	川西市
東洋ゴム基盤技術センター 1F給水・エア配管工事	川西市
城東郵便局 3F女子トイレフラッシュバルブ漏水修理工事	大阪市
楠根東小学校 体育館女子トイレタイル補修工事	東大阪市
城東郵便局 3階女子トイレ詰り通管作業	大阪市
城東郵便局 地下受水槽No.1・No.2定水位弁修繕工事	大阪市
リビングオアシス八尾 外部給水管改修工事	八尾市
城東郵便局 1F男子トイレ洗面器排水詰り修理工事	大阪市
八尾隣保館 4F特浴機械設置に伴う設備工事	八尾市
東淀川郵便局 3F男子トイレフラッシュバルブ漏水修理工事	大阪市
城東郵便局 1F男子トイレ洗面器排水詰り修理工事	大阪市
城東郵便局 1.2F男子トイレ洗面器水栓取替工事	大阪市
城東郵便局 男子トイレ小便器排水目皿取替工事	大阪市

トーエー設備株式会社

代表取締役 東田 吉博
八尾市西高安町1丁目63-2

☎ 072-997-1080

fax 072-997-1192

(管工事業 知事・般-23 第136870)