

エコ・ステンフィン

実証値



場 所 : 熊本県八代市郡築12番町 宮原和洋 様
温 室 形 体 : エフクリーン温室 6.4M*7連*31.5M 1411m²(428坪)
カーテン設備 : 2軸2層自動カーテン(平張、ユニマット)
設 定 温 度 : 三菱500型 12°C~13°C
作 物 : 中玉トマト

10日目




流量計
エコフィン **有**
12/25(使用后10日目)
重油使用量: 403ℓ



流量計
エコフィン **無し**
12/25(使用后10日目)
重油使用量: 562ℓ

24日目




流量計
エコフィン **有**
1/8(使用後24日目)
重油使用量: 986ℓ



流量計
エコフィン **無**
1/8(使用後24日目)
重油使用量: 1474ℓ

燃料使用量



エコフィン比較表(12/15~1/15)

		エコフィン有	エコフィン無		
	最低温度	日/ℓ	日/ℓ	日/ℓ差	削減率
12月15日		0	0	0	
12月16日	5	8	23	-15	-65.2%
12月17日	1	39	70	-31	-44.3%
12月18日	0	40	67	-27	-40.3%
12月19日	-4	100	129	-29	-22.5%
12月20日	5	5	14	-9	-64.3%
12月21日	1	33	52	-19	-36.5%
12月22日	1	34	53	-19	-35.8%
12月23日	4	30	41	-11	-26.8%
12月24日	2	67	70	-3	-4.3%
12月25日	3	47	43	4	9.3%
12月26日	-1	127	103	24	23.3%
12月27日	0	71	112	-41	-36.6%
12月28日	6	3	83	-80	-96.4%
12月29日	5	10	34	-24	-70.6%
12月30日	4	21	34	-13	-38.2%
12月31日	0			0	
1月1日	1	80	129	-49	-38.0%
1月2日	-2	54	83	-29	-34.9%
1月3日	-3	77	112	-35	-31.3%
1月4日	1	40	64	-24	-37.5%
1月5日	3	24	40	-16	-40.0%
1月6日	8	1	3	-2	-66.7%
1月7日	1	36	56	-20	-35.7%
1月8日	2	39	59	-20	-33.9%
1月9日	-2	75	110	-35	-31.8%
1月10日	5	10	35	-25	-71.4%
1月11日	1	47	67	-20	-29.9%
1月12日	-1	39	65	-26	-40.0%
1月13日	-1	59	86	-27	-31.4%
1月14日	5	8	13	-5	-38.5%
1月15日	8	3	12	-9	-75.0%
合計		1,227	1,862	-635	-34.1%

カーテン1層閉め忘れ

1日の使用量

